转接机房伸缩头小车优化改造

李静泽

(沧州黄骅港矿石港务有限公司 河北 沧州 061100)

摘要:伸缩头装置作为长距离皮带输送机转载输送物料装置,其安全高效运作对提高皮带输送机利用率至 关重要。本文针对伸缩头小车频繁启停,小车发生轻微位移,导致小车编码器数值溢出,造成后续小车出 现窜动,进行优化改造,使小车运行更加可靠、稳定、安全,有效减少设备故障率,确保火车装车顺利进行。

关键词:皮带输送机;伸缩头小车;优化改造

0 引言

皮带输送机具有输送量大、结构简单、维修方便、 部件标准化等特点,在散货港口装卸作业中,皮带输送 机已成为不可或缺的重要装卸输送设备。黄骅港一期矿 石码头取装流程负责将堆场内物料经取料机悬臂皮带机 落到 BQ 皮带机, 在 BQ 皮带机头部安装有转接机房, 用来改变皮带输送机输送方向, 经过转接机房后到达 BC 皮带机。再经 BC 皮带机运送到 BZ 皮带机, 最终到 达装车楼,完成整个火车装车作业。其中一条 BO 皮带 机可以对应 5 条 BC 皮带机,用来对应不同装车楼的作 业计划。为实现 BO 与 BC 皮带机的流程配置, 在 BO 头部转接机房内安装有伸缩头小车。伸缩头小车的主要 功能是承接下料和选择下方皮带机。伸缩头小车共有5 个工位,分别对应下方 5 条 BC 皮带机,故小车又称为 五工位伸缩头。伸缩头小车的每个工位分别对应一个工 位限位, 伸缩头小车到达指定工位后, 伸缩头上的金属 部分会触发工位限位,从而将信号传送至伸缩头的 PLC 中, 小车此时会停止动作。

1 伸缩头小车现状分析

伸缩头小车是转接机房内的可移动设备,主要分布在 BQ 皮带机头部转接机房内。当取装流程启动时,必须保证小车对应相应的流程工位。当现场人员进行清料时,需要将伸缩头小车移动至其余几个工位,清理完毕后,须将伸缩头小车移动至相应工位[1]。伸缩头小车使用、移动非常频繁,必须保证小车的使用安全高效。

但由于伸缩头小车与BQ皮带机共用一条皮带, BQ皮带机距离较长,载有物料时惯性较大,启停皮带 时伸缩头小车会出现前后晃动,伸缩头小车从其他工位 向 1 号工位前进时,编码器的值减小到一定范围时,小 车会减速, 当触发1号工位限位时, 小车会停止运动, 此时编码器的值为1。但是由于与伸缩头相联的皮带机 运动,会使皮带产生张力,虽然伸缩头小车安装有制动 器,但小车依然会有轻微的位移(肉眼无法看到)。通 过测算,小车从1号工位行驶到2号工位时,小车行驶 距离为3m,编码器的值从1变成了15457,编码器的 敏感程度为 5152/m, 换算成 mm 就是 5.152/mm, 也就 是说,小车向前行驶 0.2mm,编码器值的变化量就超 过1。小车发生的位移可能向前, 也可能向后, 当位移 向前时,就会出现编码器溢出的情况,此时 PLC 会认 为小车停在5号工位的后方,此时若点击"去位置2", 就会出现小车向前高速运动,并越过极限位,撞击到前 方直挡的情况[2]。此种情况出现以后,一方面会损害设 备,造车小车前方直挡损坏频繁,另一方面,小车越过 极限位后,编码器中的位移值会出现溢出的情况,小车 将会无法向后移动,这对现场生产造成直接影响,现场 作业将出现中断,因此,必须对此项问题进行及时改进。

2 伸缩头小车优化改造

BQ 皮带机上的胶带进入转接机房后,与伸缩头小车缠绕在一起,缠绕方式虽然已经最大程度上减小了皮带对伸缩头小车的拉力,但在皮带上有料或者冬季作业时,皮带的启停还是会造成小车轻微的移动。

图 1 所示为伸缩头小车的启动条件,以"去位置 2"为例。IQWZ2 为操作柜上"去位置 2"按钮;ITZ 为 操作柜上的"停止"按钮;IWZ2 为 2 号工位限位信号; IJJTZ 为操作柜上的"急停"按钮;TIME_1.DN 为伸缩 头行走超时故障信号;JGQGZ 为夹轨器故障;XZGZ 为 伸缩头小车行走故障;IQJXW 为前极限位;IHJXW 为后 极限位;QWZ2 为 OSR 指令中的存储位,保证程序导通, 并驱动 START 导通; B 为 OSR 指令中的输出位,用来判断小车的前进方向; MBWZ 为 CPT 指令中的目标位,用来存储目标工位的位移值; WZ2SZ 为小车行驶至 2 号工位时位移值;

从程序图中可以看出,在没有其他故障的情况下,如果点击"去位置 2",小车会向 2号工位前进,直到小车到达 2号工位限位,此条程序会断开,小车停止运动。

下面看一下程序是如何判断小车的前进方向的(图 2)。

B为OSR指令中的存储位,当点击去位置时,B点导通;MBWZ为目标工位的位移值,假如此时点击"去

位置 2", MBWZ 的值为 2号工位的位移值, 为 15457; BMQSZ 为小车当前的位置的位移值, 例如小车在位置 1时 BMOSZ 为 1, 小车在位置 3时 BMOSZ 为 31195。

下面来看小车行走驱动和方向判断是如何具体实现的(图3、图4)。

伸缩头小车从其他工位向1号工位前进时,主要通过编码器和1号工位限位使其停止运动。当小车停在1号工位时,编码器的值为1,但由于伸缩头与皮带机相联,在皮带机停止运动时,会使皮带产生一个张力,虽然伸缩头小车安装有制动器,但小车依然会有轻微的位移,这个位移可能会向前,也可能会向后,当向前时,就会




图 1 去位置 2 启动条件

图 2 前进方向的判断



图 3 中间点 START 导通条件

```
UGQ1DK UGQ2DK QZDQDK
START <Local1:1.Data.7> <Local2:1.Data.6> <Local1:0.Data.6> <Lo
```

IJGQ1DK 为 1 号夹轨器打开信号; IJGQ2DK 为 2 号夹轨器打开信号; QZDQDK 为制动器打开信号; Drive1:O. LogicCommand Start 为 1 号驱动电动机启动信号; Drive2:O.LogicCommand Start 为 2 号驱动电动机启动信号

图 4 小车驱动导通条件

Forward Drive1:0.LogicCommand_Forward Drive2:0.LogicCommand_Forward

Drive1:O.LogicCommand_Forward 为 1 号驱动电动机正转驱动信号; Drive2:O.LogicCommand_Forward 为 2 号驱动电动机正转驱动信号

图 5 小车前进导通条件

```
Forward Drive1:0.LogicCommand_Reverse Drive2:0.LogicCommand_Reverse Orive2:0.LogicCommand_Reverse Orive2:0.LogicCommand_Reverse Orive2:0.LogicCommand_Reverse Orive2:0.LogicCommand_Reverse Orive2:0.LogicCommand_Reverse 为 2 号驱动电动机反转驱动信号
```

图 6 小车后退导通条件

出现编码器溢出的情况,通过现场程序监测,发现溢出时,BMQSZ的值能达到"33554428",这个值将远远大于 MBWZ的值,假如此时点击"去位置 2",观察程序如图 7 所示。

此时 MBWZ < BMQSZ, B 点导通, Forward 导通, 小车将向前高速行驶, 小车将越过极限位, 撞击到前方直挡。

为了避免此种情况,对程序进行如图8所示的改进。

LIM 指令也是一种比较指令,只有测试值处于下限值和上限值之间,该指令才能导通。伸缩头小车处于5号工位时,BMQSZ的值为64875,因此,可以将上限制设置为70000。

下面分析编码器溢出的情况。

假如此时编码器发生溢出,编码器的值为"33554428",即此时BMQSZ的值为"33554428",下限MBWZ的值为"15457",上限为立即数70000,很明显,BMQSZ的值明显不再上限值和下限值之间,LIM指令未导通,小车将无法移动。

但问题还没有完全解决,假如编码器发生了溢出, 编码器的值为"33554428",那么此时小车还能移动 吗?答案是不能,现在来分析小车后退时的程序段 (图 9)。

假如小车发生了溢出 MBWZ 值肯定会小于 BMQSZ 值,从程序中可以看出 CMP 指令不导通,此时无论点

图 7 前进方向的判断



图 8 改进后前进方向判断




图 9 后退方向的判断



图 10 改进后后退方向判断

击哪个按钮,小车都不会后退,此时小车将无法移动, 只能停在溢出位置。

为了弥补这一紧急情况,对程序采取如图 10 所示的修改。

从程序中可以看出, E 点并没有与比较指令串联在一起, 无论小车在什么位置, 小车都会后退, 这将解决小车越过1号工位后退的问题。但是问题来了, 为什么在前进方向判断时不这么写程序呢? 那是因为小车在后退过程中不会出现溢出的情况, 即使小车越过5号工位, 小车的位移值也不会溢出, 仍然会大于前方的任意工位对应的位移值, 此时若点击某个工位, 小车会正常向前行驶。

对程序进行优化改造,伸缩头小车到达1号工位后,对伸缩头小车向前行驶的条件进行限制,当编码器出现溢出时,伸缩头小车不会向前行走。当流程启动时,小车须停在1号工位;当现场工人清料或者检查衬板时,小车须移动至其他工位。由于现场几乎每天都会进行清料和检查衬板,伸缩头小车使用非常频繁,所以必须从设备的源头出发,消除设备隐患,保证小车运行的稳定可靠。

(上接第23页)

的实际动态性能完全满足设计要求。

5 结语

本文介绍了一种高度柔性化的智能输送系统,利用 西门子 V90 系统强大的伺服控制性能,实现了系统自动 原点定位和物料高速准确地传递,能够适应多种规格的 产品,具有较高的生产效率。

参考文献:

- [1] 向晓汉. 西门子 SINAMICS V90 伺服驱动系统从入门 到精通 [M], 北京: 化学工业出版社, 2022.
- [2] 黄宋魏,邹金慧.电气控制与PLC应用技术:第2版[M].北京:电子工业出版社,2015.
- [3] 韩芮, 李光, 韩宇扬. 可再封袋集合包装生产线的设计与研究 [J]. 包装与食品机械, 2019, 37(5): 27-32.

4 结语

目前,伸缩头小车的程序改造已经全部完成,并在 矿石码头一期工程 BQ 头部转接机房中投入使用。投入 使用后,技术人员分别在空载和重载的情况下进行了多 次实验,皮带停机后,对伸缩头小车进行操作,小车均 能正常向指定方向运动,再未出现小车向前窜动的情况, 小车运动非常平稳有效,现场作业和清料的效率大大提 高,并且通过此项改造,小车的动作更加可信可靠,消 除了设备隐患,从根本上杜绝了安全事故的发生。此次 项目改造效果明显,达到实际预期的效果。

参考文献:

- [1] 曹彦斌,王友军.多工位伸缩头装置构造设计[J]. 起重运输机械,2017(08):86-88.
- [2] 季洪博. 五工位伸缩头的设计计算 [J]. 中国新技术新产品,2014(19):14-15.

作者简介:李静泽(1987.08-),女,汉族,河北石家庄人,硕士研究生,工程师,研究方向:卸船机管理与维护。

- [4] 刘翘楚. 浅析带式输送机智能控制系统设计 [J]. 科技创新导报, 2020, 17(5):89-90.
- [5] 刘奎武. 自动药品装盒机盒片药瓶双形态供给装置 [J]. 河北农机,2018(8):29-30.
- [6] 刘奎武,李兵. 药品装盒机双功能供料机构的设计 [J]. 机电技术,2018(6):23-24.
- [7] 董伟,李克天,李啟定.自动装盒机推料机构设计与仿真[J].包装工程,2015(10):89-92.
- [8] 边娟鸽,陈婵娟,田卫明,等.基于PLC的全自动药板装盒机控制系统设计[J].包装与食品机械,2008(08):13-16.
- [9] 倪敏, 堵俊, 吴晓, 等. 基于伺服精密驱动的滤棒 装盒控制系统 [J]. 烟草科技, 2017 (01): 87-91+97.

作者简介:姚顺(1978.05-),男,汉族,湖北宜昌人, 本科,工程师,研究方向:电气设计。