





<p>所属企业</p>	<p>青岛啤酒三厂</p>		<p>姓名</p>	<p>王琼</p>
<p>提案名称</p>	<p>过滤槽减速机缺陷改造</p>		<p>分类</p>	<p>设备改造</p>
<p>改善内容</p>	<p>改善前</p>			
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			
	<p>改善后</p>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				
<p>问题描述</p>	<p>搅拌轴在使用过程中正转及反转导致连接盘与齿轮孔扩大，孔与螺栓形成间隙配合，轴在转动过程中产生较大扭力，将螺栓剪断，造成齿轮与连接盘分离，齿轮空转，造成故障停机。</p>			
<p>改善方案</p>	<p>建议蜗轮与搅拌轴连接盘处扩孔，加工配套螺栓，无缝连接，减轻扭力。</p>			
<p>效果分析</p>	<p>改善后蜗轮与搅拌轴连接盘处无缝连接，并调整同轴度，解决了因螺栓剪断造成的故障停机。</p>			