湿法除尘在钢渣热焖烟气除尘中的应用

王晓辉 司占强 陈辉

(日照钢铁控股集团有限公司设备处 山东 日照 276800)

摘要:目前国内钢渣主要处理工艺有:热波法、风淬法、滚筒法、粒化轮法、热焖法等。日照钢铁集团公司钢渣热焖车间采用热焖工艺处理转炉钢渣,钢渣在热焖环节产生大量含尘烟气,焖渣烟气含尘浓度超过100mg/Nm³,为使烟气达标排放≤20mg/Nm³。为保护环境,降低钢渣热焖排放含尘蒸汽中的含尘浓度,达到20mg/Nm³以下排放标准,日钢在热焖排放系统增加了除尘处理设施,使用湿法除尘系统对钢渣热焖烟气进行除尘,取得了良好效果。

关键词:湿法除尘;热焖烟气;除尘

1日钢钢渣焖渣现状

1.1 钢渣热焖法工艺流程

日钢钢渣热焖法工艺流程如下: ①高温钢渣→②翻渣 (从渣罐翻到焖渣坑)→③搅拌(钩机搅拌)→④每倒2 罐渣进行一次打水醒渣(打水约2~3min 使渣由红变暗) →重复①②③④步至焖渣坑满后(约15~20罐)→⑤盖 盖热焖并间歇打水→⑥开盖→①出渣到钢渣处理线进行钢 渣处理。

其中,第⑤步热焖时间共计约6小时,打水热焖工艺为:第一阶段打水70分钟→停水焖10分钟→第二阶段打水70分钟→停水焖30分钟→第三阶段打水70分钟→停水焖30分钟→第四阶段打水70分钟→停水焖20分钟,焖渣第三个阶段开始焖渣盖掀开缝隙约10cm稳压。

1.2 焖渣烟气特点

- ①烟气量变化大:打水第一阶段产生烟气量大,约 60000m³/h,打水第四阶段产生烟气量小,约 5000m³/h,
 - ②温度高:含尘蒸汽温度70~150℃;
 - ③湿度大:含湿量在30%左右;
- ④烟气成份复杂:烟尘中含有 大量氧化铁、氧化钙、氧化镁、硅 酸二钙和硅酸三钙等化合物,具有 水硬性和胶凝性特点,因此存在易 板结和易结垢等现象。

1.3 除尘方式选择

常用粉尘除尘处理方式有布袋 除尘、塑烧板除尘、电除尘、湿法 除尘。由于焖渣烟气湿度大,容易 板结和结垢,不宜采用前三种除尘 方式,故选择湿法除尘系统。

2 湿法除尘工艺

集尘罩捕集+净化装置技术是 冶金行业防止粉尘飞扬的通用方法。 这种方法是由密闭罩把扬尘点全部 密封起来,然后在产生粉尘处设吸 尘罩(吸尘管路入口)。吸出后的含 尘气流经净化装置进行除尘后,通 过负压风机排出系统,从而达到治理的目的。对日钢钢渣 热焖现场情况,采取的工艺路线为:

焖渣坑内产生的烟气→烟尘捕集罩(原焖渣盖子)→烟气收集支管→电动切换阀→烟气收集总管→喷雾洗涤塔→降温除尘脱水器→风机→放散烟囱

2.1 湿法除尘器原理

①喷雾洗涤塔

利用喷嘴直接喷出雾化水与含尘气流混合,利用气体与水的接触,而将气体中的污染物传送到水中,然后再将清洁气体与被污染的水分离,达到净化烟气的目的。烟气经由高效喷雾洗涤塔,采用气液逆向方式处理,即烟气自塔顶向下流动,水以雾状(或小液滴)向上喷,保证气液充分接触,然后较大含尘水滴通过下部排水管排出,烟气进入下一级设备精脱水,达到除尘目的。

②高效除尘脱水器

脱水器作为整个系统的最终液滴分离器,主要由筒体、 旋流组件、排水水封组成。在烟气净化系统中,饱和气体 经过脱水器进入后续烟道后,由于外界温度低于烟气温度,




图 1 湿法除尘工艺布置图

故烟气中会有相当一部分烟气冷凝出来。这些 表2 改造设备统计表 液滴经常含有可见的尘粒, 因为在冷凝过程中 未被捕集的尘粒将成为冷凝核,冷凝过程中会 有作为冷凝核的粉尘随之进入水中,采用高效 的脱水器将该部分水脱除,对排放浓度降低大 有益处。脱水过程中如果设备分离性能不好甚 至没有脱水器,将导致含尘液滴被气流携带排 放出去。这些含尘液滴在排放测试中会被检测 出来,就像能检测出烟气中所含的尘粒一样。

2.2 焖渣除尘系统需要解决的问题

①烟气量变化大

单个焖池在工作时因工艺要求, 往焖池内 钢渣上打水,产生的烟气量开始多,后来少, 多时如井喷,少时接近无,烟气量变化呈阶梯 状分布,随时间变化不是缓慢过渡关系,因此, 单独对一个焖池进行除尘, 忽高忽低的烟气量 会造成除尘系统不稳定,需要采取措施保证除

尘系统稳定运行。通过对现场焖池工作规律总结,每个工 场焖池处理钢渣每天的量比较恒定,处理钢渣消耗水量也 基本恒定, 焖池工作产生烟气量在同一时段接近恒定。

因此,将各焖池现有烟囱串联起来,把整个工场或一 个车间焖池的烟气汇集在一块,集中进行处理,会给除尘 系统一个比较稳定的烟气量,除尘效果会好的多。

②温度高

含尘蒸汽温度 70~150℃,高温蒸汽中带有大量粉尘 颗粒,所以,应该先把烟气温度降下来,再去除粉尘,才 能让排放的烟气达标。

③湿度大

含湿量在30%左右,烟气中湿气凝结成水,烟气管道 需设置坡度引导收集处理这部分水。

④烟气成份复杂

烟尘中含有大量氧化铁、氧化钙、氧化镁、硅酸二钙 和硅酸三钙等化合物, 具有水硬性和胶凝性特点, 因此存 在易板结和易结垢等现象, 对烟气成分化学特性, 要求我 们在选择除尘方法和除尘设备时, 选择适合粉尘化学特性 的除尘方法及除尘设备。除尘用水,要经过中和处理,避

表 1 焖渣池工况参数

序号	名 称	参 数		
1	钢渣处理方式	热焖法		
2	渣池数量	8座		
3	年处理钢渣量 (t)	350000		
4	焖渣工位尺寸(长宽深)	8座(7*5*5m)		
5	同时进行焖渣数量	同时焖渣数量为2座		
6	单座焖池蒸发量强度范围 (t/h)	30 ~ 1		
7	单座焖池焖渣时长(h)	7		
8	单座焖池最大烟气量约 (m³/h)	60000		
9	含尘蒸汽主要成分	钙镁铁等化合物粉尘、水蒸气等		
10	含尘蒸汽温度 (℃)	180 ~ 50		
11	出口颗粒物浓度要求 (mg/Nm³)	≤ 20		

序号	名称	范围	单位	数量	备注
1	连接烟囱管道		组	1	
2	湿法除尘器	本体及附属设备	套	1	
3	风机机组	风机、电机、变频器、进口 风阀与电动执行机构	套	1	风机叶轮材质不锈钢 316;
4	电控仪表系统	仪表阀门、控制柜、配电柜、 电缆、控制箱、工控系统等	套	1	
5	电动流量调节阀		套	1	控制混风阀
6	电动蝶阀		套	9	控制分支焖渣管道 及放散烟囱
7	循环水系统	循环水泵	台	2	
		上塔泵	台	2	
		泥浆泵	台	2	
		配套水管道、管件、阀门	套	1	
8	烟气管道、平台	集尘管道、放散烟囱、 检修平台	套	1	管道加7个人孔(含 检修平台)
9	配套土建	主体设备、管道支撑、 循环水系统等	套	1	
10	其他配套附属 设备		套	1	

免除尘设备结垢,喷水喷头,选择口大一点,延长板结和 结垢时间;风机叶片选择不锈钢材质,可避免烟气中含碱 颗粒的腐蚀。

⑤烟气流速选择

烟气在管道、洗涤塔和脱水器中的流速,要求对设备 影响最小,除尘效率最好。根据经验确定烟气在管道中流 速为 15~18m/s, 在洗涤塔和脱水器中流速为 3.5~5m/s。

3 案例

根据以上分析计算,以型材炼钢制造部为例确定焖渣 除尘系统设备及配套系统参数如下:

- 3.1 现有焖渣池状况
- 3.2 改造所需主要设备

4 结语

经过一个月的运行,这套湿法除尘系统运行稳定,在 正常生产条件下检测排放烟气 3 次,均值在 8mg/Nm³ 左右, 达到排放出口颗粒物浓度≤20mg/Nm3 要求,证明湿法除 尘系统用来解决钢渣热焖烟气达标排放是成功的。

- [1] 夏俊双,孙红亮,刘建新,冯会昌.转炉钢渣热闷技术在济 钢的开发应用[J]. 工业安全与环保, 2009-03-019.
- [2] 王文林,曹蕾,顾红霞.钢渣热焖工艺及其对水泥性能的影 响 [J]. 硅酸盐通报,2020-05-033.
- [3] 刘楠薇, 赵盟钢渣热闷工艺循环水处理[J]. 中国环保产业, 2010-07-011.

