翻车机U型梁螺栓孔开裂分析及修复工艺优化

刘杲奎

(秦皇岛港股份有限公司第九港务分公司 河北 秦皇岛 066000)

摘要:为提高翻车机 U 型梁工作可靠性,通过分析在翻卸过程中作用在 U 型梁上的受力情况,将载荷施加在三维模型中进行有限元分析,结合现场实际确定易出现螺栓孔开裂位置。根据 U 型梁螺栓孔开裂情况,制定可靠的维修工艺优化方案,以保证结构强度。

关键词: U型梁; 受力分析; 有限元分析; 维修工艺优化

0 引言

翻车机是煤炭装卸港口的关键设备之一,其工作效率影响着铁路运输的通畅性。据统计,2019年,秦皇岛港煤五期翻车机的平均设备使用率在60%左右,2020年在54%左右。当市场需求向好,尤其是电煤抢运期间,翻车机的使用强度会进一步提高,对于满负荷运转下的翻车机,其驱动设备、电气装置及整体结构的可靠性也就愈发重要。秦皇岛港煤五期翻车机已连续使用16年,现场使用环境较为恶劣,长时间受到中水及积煤对翻车机钢结构的侵蚀。翻车机主体外表漆皮脱落的部位易出现明显锈蚀,螺栓连接部位也会因涂装工艺不足而出现局部锈蚀,如不及时采取措施必然影响设备的使用寿命。

靠车板油缸底座通过 36 条高强螺栓连接在翻车机 U型梁上,在煤炭翻卸过程中,靠车板伸出与运煤厂车车厢贴合,承受着车厢的作用力,其大小随着翻转角度而变化。靠车板将承受的载荷作用在 4 根靠车板油缸底座上,油缸底座与翻车机 U型梁相互作用,承受垂直方向的拉力。受工作环境影响及载荷的作用,U型梁螺栓孔处容易发生开裂情况,如图 1 所示。




图1 U型梁螺栓孔开裂情况

1 翻卸过程中 U 型梁受力分析

翻车机处于水平位置时, 靠车板油缸伸出使其与车厢贴合, 在翻转的初始阶段, U 型梁承受的载荷逐步加大。因

翻车机翻转到一定角度后物料开始下落, U 型梁的受力在达到某一峰值后开始减少, 当翻转到 165°时, 物料被完全排空。翻车机返回时, U 型梁在 90°位置时受力最大, 但远小于重载翻卸时的受力。

煤炭在堆放时能够保持自然稳定状态的最大角度,即 煤炭安息角,与其颗粒大小、含水率、煤种等特性有关,一 般取 45°。当翻车机稳定翻转时,物料与水平面的夹角始 终维持在 45°左右。

任意角度下,车厢的受力情况如图 2 所示。




图 2 翻转过程车厢受力情况

其中,G为车厢自重,N, F_n 为靠车板对车厢的支撑力,N, F_g 为轨道对车厢的支撑力,N, F_y 为压车梁对车厢的下压力,N。在上述载荷的作用下,车厢相对静止于翻车机上,当 ϕ < arctan(b/a) 时:

$$G = G_k + G_w = 1.96 \times 10^5 + \left[7.84 \times 10^5 - \left(\frac{a^2 \times \tan(\varpi - 45^\circ)}{2ab} * 7.84 \times 10^5 \right) \right] = 1.96 \times 10^5 + 7.84 \times 10^5 \times \left(1 - \frac{a}{2b} \tan(\varpi - 45^\circ) \right)$$
 (1)

式中: G_k 为空车皮的自重, N; G_w 为车皮内剩余物料的重量, N; a 为车厢宽度, m; b 为车厢高度, m。

根据上图中的受力关系,支撑力 F。的大小为:

 $F_n = G \times \sin \theta$

2021 年第 13 期

(2)

每根靠车板油缸底座受力 F 为:

 $F=1/4 F_{n}$

(3)

由上述公式可知,底座受力 F 与翻转角度 ϕ 有关,通过对公式(1)及公式(3)进行求解,得到当 ϕ =65°时,受力最大,其最大值为 F_{max} =193862.58N。当 ϕ > arctan(b/a)时,车厢内物料仍在不断减少,U 型梁受力仍在逐渐降低。翻车机返回时,斗内为空,受力情况远小于重载翻转时,此处不再单独计算。U 型梁受力情况与翻转角度关系如图 3 所示。




图 3 U型梁受力与翻转角度关系图

2 模型建立及有限元分析

翻车机靠车板的设计强度远高于油缸底座及 U 型梁, 为了简化模型,将其视为刚体,不承受压力变形。在三维 模型中建立油缸底座、连接销轴、螺栓组件及 U 型梁模型, 并进行装配,忽略油缸影响。

将三维模型导入有限元分析软件,对其进行网格划分及约束施加,设置接触形式,将最大载荷施加在油缸销轴面上。分析结果如图 4 所示,最大应力点出现在第一组连接螺栓上,最大值 234MPa,U 型梁上应力最大值出现在第一组螺栓孔区域,最大值在 130MPa 左右。该位置在翻转过程中易产生积煤,在冬季作业时振打装置投入,冲击力对设备也会产生一定影响,加上中水的腐蚀,前三组螺栓孔最易出现开裂现象。

3 结构加固维修

煤五期 CD6 翻车机入口第二组上方 U 型梁螺栓孔出现









图 4 受力仿真结果

多处开裂,为了避免出现严重机损,需及时进行加固维修。 螺栓孔分布范围较大,为了确保整体强度,需对螺栓孔整个 区域进行更换,挖补尺寸为940mm×1000mm,将旧板切除, 安装新板。

为了进一步增加更换后结构强度,防止螺栓孔继续出现开裂,对母板局部进行加厚 8mm 的处理,使其与靠车板底座强度进一步接近,同时不影响装配及焊接。加厚以后进行上述有限元分析,U型梁最大应力值降低 20%。

旧板切除后,对切割部位进行打磨坡口,对新板旧板平面焊接部位打磨新板坡口,单面角焊缝焊接,采用二氧化碳保护焊,低合金结构钢焊丝,全熔透焊接,焊接层数为至少4层,每层交错焊接,层间焊道清理干净,防止发生气孔、夹渣等缺陷,采用锤击焊缝释放应力,焊接全部完成后采取保温措施。焊接完成后进行磁粉探伤,检查无缺陷后进行补漆,恢复油缸及底座。

4 结语

掌握翻转过程中靠车板及 U 型梁的受力情况,为设备 应力分析及优化维修工艺提供理论依据,对翻车机 U 型梁 结构进行局部加强后,降低了发生设备故障的可能性,使设备在高强度、低温、中水等恶劣环境中可靠运行。

参考文献:

- [1] 李绍伟. 翻车机钢结构优化设计 [D]. 清华大学,2013.
- [2] 梁凯. 翻车机主体结构寿命预测 [D]. 燕山大学,2019.
- [3] 王卫东. 翻车机动力学仿真及靠板疲劳分析 [D]. 华中科技大学,2017.

作者简介: 刘昱奎 (1988.01-), 男,河北唐山人,研究生,研究方向: 港口机械。