



昆山海关综合技术服务中心
COMPREHENSIVE TECHNOLOGY SERVICE CENTER OF KUNSHAN CUSTOMS

检 测 报 告

编号: KBTC200752W

样 品 名 称: 鞍座

委 托 单 位: 天津嘉思特车业股份有限公司

生 产 单 位: 天津嘉思特车业股份有限公司

检 测 类 别: 企业送样

昆山海关综合技术服务中心



编号: KBTC200752W

委托单位	天津嘉思特车业股份有限公司		
委托单位地址	天津市北辰区双口镇永保路 21 号		
生产单位	天津嘉思特车业股份有限公司		
样品名称	鞍座	样品数量	1 件
规格型号	TTZ002	商标	——
样品状态	完好	收样日期	2020. 10. 23
检测日期	2020. 10. 27-2020. 10. 28	签发日期	2020. 10. 28
检测依据	JIS D 9431 : 2019 自行车 鞍座		
主要检测设备	鞍座疲劳试验机		
检测结果	详见第 3 页		
检测结论	详见第 3 页 昆山海关综合技术服务中心 (加盖检测专用章有效)		
备注	——		

批 准:

审 核:

主 检:

除非另有说明, 此报告结果仅对检验之样品负责, 本报告未经公司书面许可, 不可部分复制, 对本报告内容或外观之认可未经授权之变更、伪造、篡改皆属非法, 违者将会被依法追诉。对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

地址: 中国江苏昆山市晨丰东路 198 号 Tel:0086-512-57379763 Fax:0086-512-50351819

Address: No.198 Chenfeng East Road,Kunshan,Jiangsu,China E-mail: jsbtc@kbt99.com



编号: KBTC200752W

样 品 照 片



样品描述:

车类: 一般车用

材质: 合成树脂鞍座



编号：KBTC200752W

序号	检测项目	检测要求	检测结果
1	5 鞍座与鞍管的疲 劳强度	鞍座与鞍管的疲劳强度，实施 JIS D 9313-7 的 4.4（鞍座与鞍管的疲劳试验）后，鞍座与鞍管不得发生目视可见的龟裂，并且，夹具不得发生松缓。	施力：1000N 测试频率：2.0Hz 测试次数：20 万次 合格

备注：此报告仅作为研发或内部质量控制之用。

---报告结束---

