




所属企业	上汽通用五菱汽车股份有限公司		姓名	黄飞		
提案名称	缸盖线 OP150 去毛刺机更换毛刷的快换辅助装置		分类	效率		
改善前						
 						
改善后						
改善内容	 					
	问题描述	设备空间较小不易更换：向上安装毛刷，员工需要长时间抬头和转身，设备内空间小，容易碰到传感器及设备其他部位，存在安全隐患及影响生产效率。				
效果分析	改善方案	增加辅助装置，采用磁吸固定，仿形限位的方式，通过设备支架及拧紧头限位，提高辅助装置的稳定性。辅助装置安装锁紧后，可实现一次工具使用拆装毛刷。				
	1.解决员工在安装毛刷时的多次动作浪费及碰撞的安全和维修风险。 2.节省更换毛刷导致的故障损失，更换时间由 30min 提升至 10min。 3.更换简单方便，减少设备故障率。 4.单人即可操作，简化操作流程。 5.节约金额: 32930.2 元                      投资金额: 800 元 计算明细(元): 人均成本(元/小时) $26.77 \times$ 每月工作天数 $21 \times$ 每年工作月数 $12 \div$ 每小时秒数 $3600 \times$ 每班次节约时间(秒) $1200 \times$ 每天生产班次数 $1 \times$ 每班次人数 $15 - 800$ (投入成本) = $32930.2$ 元 6.创新点：通过自主设计消除现停线浪费。 7.推广：可推广河西、青岛、重庆机加工实施。					